



Gallerian Strömstad / Newsec

Beskrivning

Gallerian Strömstad har, via Newsec, önskat få hjälp med att både att se vilka möjligheter till förbättrad energiförbrukning som finns men också försöka komma tillrätta med en del klimatproblem i huset och få klarhet i hur fastighetstekniken kan användas på bästa sätt.

Man är fortfarande inne i ett uppföljningsarbete gentemot totalentreprenören PEAB och dess underleverantörer.

Consat SES arbetar med just denna typ av frågor och har efter en första yttlig besiktning erbjudit sig att göra vad vi kan inom ramen för en budget om 100 TSEK.




Efter att ha kartlagt ventilationssystemet och studerat temperaturfördelningar/flöden såg vi att man omgående bör vidta ett antal åtgärder för att minska energiförbrukningen och förbättra klimatsituationen för hyresgästerna. Vi förväntade oss att dessa under Mars månad skall reducera energiförbrukningen med ca 50 000 kWh vilket infriats.

Vi har drastiskt förbättrat arbetsförhållanden för restaurangpersonalen på plan 2 På plan 1 Apoteket, Inredningsaffären, Leksaksbutiken samt hälsokostbutiken har medeltemperaturen stigit med ca 1,5 grader....

Vi har inte gjort några tekniska ombyggnationer utan har helt enkelt arbetat med styrning och stängning, öppning av flöden. Samtliga åtgärder vi har vidtagit är dokumenterade.

Samarbetet med Newsec fortsätter...



GREEN
PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY™